



## Технологии окраски межкомнатных дверей и мебели

### Укрывистая покраска

Операция	Нанесение	Название	Примечание
Шпаклевание	Шпателем	<b>Шпаклёвка ВД-АК-002-110</b> Цвет «Сосна»	Во избежание сильной усадки или растрескивания шпаклёвки избегать нанесения толстых слоёв шпаклёвки. Рекомендуемая толщина до 2 мм. Время сушки зависит от толщины слоя шпаклёвки. При необходимости повторить операцию шпаклевания
Шлифование	Ручные шлифмашинки или шлифовально-калибровальный станок		Зерно Р 100 - 150
Нанесение грунтовки	Распылением	<b>Грунтовка АП 313</b> Цвет белый, по каталогу RAL, NCS	Расход 100 - 125 г/м <sup>2</sup> При 20оС время сушки 1-2 ч  При необходимости разбавление водой или <b>Разбавителем CL-78M</b> (до 5%)
Шлифование	Вручную абразивными губками или шлифовальный лепестковый станок		Зерно Р 220 - 320
Нанесение краски	Распылением	<b>Краска ТК 255</b> Цвет по каталогу RAL, NCS и пр	Расход 125 - 150 г/м <sup>2</sup> на 1 слой  Окраску можно выполнять без использования <b>Грунтовки АП 313</b> , в этом случае следует наносить <b>Краску ТК 255</b> в 2 слоя. Между слоями сделать промежуточную шлифовку (зерно от Р 220 - 320).  При необходимости разбавление водой или <b>Разбавителем CL-78M</b> (до 5%)  При 20оС время сушки 1-3 ч Время сушки зависит от цвета краски (от количества добавленного пигмента, который может менять свойства краски)
Упаковка, хранение, транспортировка	До упаковки выдержать деталь при нормальных условиях минимум 4-6 часов Между окрашенными деталями рекомендуем использовать вспененный полиэтилен толщиной от 1 мм Возможны и другие упаковочные материалы, но следует учитывать, что парафинированная бумага/картон может прилипнуть к покрытию, а стрейч плёнка требует обёртывания в несколько слоёв В момент транспортировки и хранения желательнее избегать нагрева окрашенной детали выше 40оС. При высоких температурах акриловое покрытие размягчается.		



*Лессирующая покраска*

Операция	Нанесение	Название	Примечание
Шпаклевание	Шпателем	<b>Шпаклёвка ВД-АК-002-110</b> Цвет «Сосна»	Во избежание сильной усадки или растрескивания шпаклёвки избегать нанесения толстых слоёв шпаклёвки. Рекомендуемая толщина до 2 мм. Время сушки зависит от толщины слоя шпаклёвки. При необходимости повторить операцию шпаклевания
Шлифование	Ручные шлифмашинки или шлифовально-калибровальный станок		Зерно Р 100-150
Нанесение лессирующей грунтовки	Распылением	<b>Грунт-антисептик АП 292</b> Цвет: лессирующие оттенки по каталогу (порядка 100 оттенков)	Расход 100 - 125 г/м <sup>2</sup> При 20оС время сушки 1-2 ч
Шлифование	Вручную абразивными губками Выполнять аккуратно, следить за отсутствием шлифовок до древесины.		Зерно Р 220 - 320
Нанесение 1-го слоя лака	Распылением	<b>Лак ТК 257</b> или <b>Лак ТК 879 износостойкий</b>	Расход 125 - 150 г/м <sup>2</sup> При необходимости разбавление водой или <b>Разбавителем CL-78M</b> (до 5%) При 20оС время сушки 1-3 ч
Шлифование	Вручную абразивными губками, ручные шлифмашинки		Зерно Р 220 - 320
Нанесение 2-го слоя лака	Распылением	<b>Лак ТК 257</b> или <b>Лак ТК 879 износостойкий</b>	Расход 125 - 150 г/м <sup>2</sup> При необходимости разбавление водой или <b>Разбавителем CL-78M</b> (до 5%) При 20оС время сушки 1-3 ч
Упаковка, хранение, транспортировка	До упаковки выдержать деталь при нормальных условиях минимум 4-6 часов Между окрашенными деталями рекомендуем использовать вспененный полиэтилен толщиной от 1 мм Возможны и другие упаковочные материалы, но следует учитывать, что парафинированная бумага/картон может прилипнуть к покрытию, а стрейч плёнка требует обёртывания в несколько слоёв В момент транспортировки и хранения желательно избегать нагрева окрашенной детали свыше 40оС. При высоких температурах акриловое покрытие размягчается.		